

TABLAS DE PESO DEL NYLON

BARRAS CILINDRICAS

6	0.036
8	0.064
10	0.096
13	0.163
16	0.220
18	0.310
20	0.380
22	0.455
25	0.600
28	0.780
30	0.850
32	0.970
35	1.150
40	1.480
45	1.900
50	2.350
55	2.850
60	3.350
65	3.950
70	4.600
75	5.370
80	5.900
90	7.500
100	9.250
110	11.100
120	13.700
130	15.850
140	18.600
150	21.600
175	30.000
200	39.500

FRACCIONES DE PULGADA Y EQUIVALENTES EN MILIMETROS

Fracción de Pulg.	m/m	Fracción de Pulg.	m/m	Fracción de Pulg.	m/m
1/64	0.40	11/32	8.73	11/16	17.46
1/32	0.79	23/64	9.13	45/64	17.86
3/64	1.19	* 3/8	9.52	23/32	18.26
1/16	1.59	25/64	9.92	47/64	18.65
5/64	1.98	13/32	10.32	* 3/4	19.05
3/32	2.38	27/64	10.72	49/64	19.45
7/64	2.78	7/16	11.11	25/32	19.84
* 1/8	3.17	29/64	11.51	51/64	20.24
9/64	3.57	15/32	11.91	13/16	20.64
5/32	3.97	31/64	12.30	53/64	21.03
11/64	4.37	* 1/2	12.70	27/32	21.43
3/16	4.76	33/64	13.10	55/64	21.83
13/64	5.16	17/32	13.49	* 7/8	22.22
7/32	5.56	35/64	13.89	57/64	22.62
15/64	5.95	9/16	14.29	29/32	23.02
* 1/4	6.35	37/64	14.68	59/64	23.42
17/64	6.75	19/32	15.08	15/16	23.81
9/32	7.14	39/64	15.48	61/64	24.21
19/64	7.54	* 5/8	15.87	31/32	24.61
5/16	7.94	41/64	16.27	63/64	25.00
21/64	8.33	21/32	16.67	1	25.40
		43/64	17.07		

HERRACOR

PLAQUETAS: Forma	No.	l mm	t mm	s mm	r mm
	A 5 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50	5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50	3 4 5 6 8 10 12 14 18 22 25	2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 14	2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 14
	C 5 C 6 C 8 C 10 C 12 C 16 C 20 C 25 C 32 C 40 C 50	5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50	3 4 5 6 8 10 12 14 18 22 25	2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 14	2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 14
	E 4 E 5 E 6 E 8 E 10 E 12 E 16 E 20 E 25 E 32	4 5 6 8 10 12 16 20 25 32	10 12 14 16 18 20 22 25 28 32	2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 9 10	2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 9 10